

CONTRAINTES

Conception

Production

Post-process

Assemblage

Matériaux

- TPU (CEA)
- PA 11 (CEA)
- PA 12 (EXT.)
- ASSEMBLAGE

Dimension sensible

- Taille
- Couleur
- UX
- Décalage

Format

- Objet unique
- Série
- Environnement
- Numérique
- Analogique
- Démon/ CAO

Faisabilité

- Fait en interne
- Externaliser
- Temps de production
- Capacité de finitions (post-process)
- Chaîne logiciel (NX)

Qualités/ valorisation

- Structure -> Lattice
 - > Éprouvettes/Médailles
- Fonctions -> Ornementation
 - > Résistance aux chocs
 - > Confort
 - > Optimisation topologique
- Écosystème d'acteurs -> Lien entre les stands
 - > Partenaires nécessaires

